"9·20"福田区北环大道绿化管养工程项目 死亡事故调查报告

2019年9月20日14时许,位于深圳市福田区北环大道与新洲路立交西北角位置的绿化管养工程项目发生一起事故,造成1人死亡。

2019年9月23日,福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长,区应急管理局、福田公安分局、区总工会为成员单位的事故调查组对事故进行调查,特邀区纪委监察委派员参加。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效"的原则,通过现场勘查、查阅资料、 专家论证及调查取证,查明了事故发生的经过、原因、人员 伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出 了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时,针对事故 原因及暴露出的问题,提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况。

(一)绿化管养工程项目概况。

通过公开招投标,2018年12月14日,深圳市城管局下 属单位深圳市绿化管理处确定了"2019年公共绿地管养项目 (北环大道段)标段"的中标单位为"广东珠江生态环境工程有限公司"(深圳市网上政府采购中标通知书,项目编号: SZCG2018189054)。



2018年12月27日,深圳市绿化管理处(项目的发包方)与广东珠江园林建设有限公司(项目的承包方)签订了《深圳市绿化管理处公共绿地管养项目承包合同》(合同编号:绿化监管2018-020),合同价款暂定为2127.37077556元,服务时间由2019年1月1日至12月31日,合同约定项目管养内容:广东珠江园林建设有限公司承接了北环大道绿地124.03万平方米,其中特级绿地(街心公园、广场)842221.78平方米、一级绿地312547.45平方米、二级绿地(含垂直绿

化)17364.75平方米、三级绿地 68138.65平方米、一级行道街 3500株、二级行道街 0株承包给广东珠江生态环境工程有限公司,项目内容主要包括绿地管养、保洁、地被、乔木、灌木的修剪、除杂草、浇灌、病虫害防治、悬挂绿化、管理行道树。

合同编号: 绿化监管 2018-020 深圳市绿化管理处公共绿地 管养项目承包合同 发包方(以下简称甲方):深圳市绿化管理处 法定代表人: 地址:深圳市泥岗西路静逸街 皇子人:大方ん 日期 2019.1.21 电话: 83746899 承包方(以下简称乙方):广东珠江园林建设有限公司 法定代表人: 地址: 佛山市南海区桂城街道东平路 20 号金百福都市广场 C 栋 B 座三 电话: 0757-86309961 根据深圳市各主干道路段公共绿地养护项目(编号: SZCG2018189054) 中标通知书的要求, 甲方将中标部分绿化管理养护任 务承包给乙方,为了明确甲乙双方权利和义务,履行各自的职责,高效 优质地完成绿化管理养护任务,根据《中华人民共和国合同法》的有关 规定, 经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致, 现签订本绿地 管养项目承包合同。 第一条:项目概况

1、项目名称:深圳市绿化管理处公共绿地管养项目承包合同 2、项目管养内容:甲方将北环大道段绿地124.03万平方米(2018 年10月数据,含待恢复接管面积),其中特级绿地(街心公园、广场)



(二)绿化管养工程项目施工单位。

1、原名广东珠江园林建设有限公司,2019年5月24日 更名为"广东珠江生态环境工程有限公司", 统一社会信用 代码: 91440605280035995L, 类型为有限责任公司, 法定 代表人古某仰,注册资本15000万人民币,成立日期于1995 年6月15日,企业住所位于佛山市南海区桂城街道东平路 20号金百福都市广场 C 栋 B 座 3 楼 02 室, 经营范围: 园林绿化规划、设计、施工、养护、苗木培植及销售等。

资质情况: 具有中华人民共和国住房和城乡建设部 2015 年 12 月 23 日颁发的"城市园林绿化企业壹级"资质证书。

2、广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司,统一社会信用代码 9144030035992578X7,类型为有限责任公司分公司,负责人陈某,成立于 2016 年 1 月 15 日,营业地址为深圳市龙华区观湖街道润城社区大和路 3-4 号陶润懿峰 4 号楼 411,现地址已变更为深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1 号楼 4905,经营范围为园林规划、设计、施工,园林绿化;造林工程施工等。

2019年2月26日,广东珠江生态环境工程有限公司安排广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司正式对该项目





项目经理: 熊某,持有深圳市人力资源和社会保障局颁发的"风景园林工程师"资格证,资格证书编号:粤中职证字第 1803003009525 号。

(三)事故相关人员情况。

- 1、潘某发(死者), 男, 51岁, 壮族, 广西人, 居民身份号码 452330******0731, 系广东珠江生态环境工程有限公司的作业人员。广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司与潘某发有签订了《深圳市劳动合同》。
- 2、熊某,男,32岁,广东省深圳市人,居民身份证号 513430*****86038,系广东珠江生态环境工程有限公司深 圳分公司派驻北环大道公共绿地管养项目的项目负责人。
 - (四)政府相关行业主管部门安全监管情况。

1、深圳市绿化管理处

根据市政府《关于巩固市容环境提升成果进一步加强城市管理工作的意见》(深府[2012]8号)的要求,市城市管理局负责对深南大道等18条重要主干道和福田 CBD 重要片区的绿化进行管理。市城管局直管的道路绿地管理工作交由下属单位深圳市绿化管理处负责。深圳市绿化管理处内部设立了安监办和道路绿化监管中心,其中安监办负责全处的安全生产工作,道路绿化监管中心负责道路绿化养护的监管工作。

深圳市绿化管理处今年以来针对该项目的安全生产监管管理主要开展以下工作:一是完善道路绿化施工安全文明作业规定、道路绿化安全规范养护作业指引等相关规章制度;二是及时召开安全生产会议,部署的各项安全生产检查督查和隐患排查工作;三是开展道路绿化养护安全生产培训和应急演练;四是不定期组织开展安全生产检查工作。截至9月24日,该处专门针对该项目的安全检查166次,参加检查人数达490人,发现存在干枝悬挂存在安全隐患、作业车辆安全标识脱落、乔木修剪不当、树枝遮挡交通指示牌、绿地歪斜树木存在安全隐患、后勤基地灭火器不合格、仓库管理不规范、煤气瓶没检测标识等问题。针对项目上存在的各种问题该处都逐一要求项目单位按期整改。

二、事故发生经过及救援情况

(一)事故发生经过。

2019年9月份中旬,广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司的巡查人员在对公共绿地管养项目(北环大道段)标段项目进行现场巡查时,发现位于北环大道与新洲路立交交汇处位置存在树枝遮挡行车道路牌的问题,项目负责人熊某要求现场负责人张某龙安排修剪班组对此地点绿化树木存在的问题进行整改。

9月20日中午13时30分许,现场负责人张某龙安排负责新洲立交至香梅北天桥段的修剪组组长王某群及其班组

对北环大道与新洲路立交交汇处位置的树枝进行修剪作业。

14 时许,王某群、潘某发、周某贵、邓某荣等四人来到 了北环大道与新洲路立交交汇处位置,并开展对该位置的树 木修剪进行前期准备工作,事发前周某贵负责整理挫油锯的 链条,潘某发负责启动油锯运转,其余人在摆放工具。

14 时 10 分许,潘某发站在北环大道与新洲路立交交汇 处(新洲路的桥面)上进行树枝修剪作业,修剪下来的树枝 (涉事树枝长度为 8 米,直径为 17 厘米)在下落过程中, 击中潘某发身体,导致其从新洲立交桥面高坠至北环大道绿 化带内地面。


(二)救援及现场处置情况。

事故发生后,现场修剪组的工人周某贵和王某群立即将潘某发送往就近医院进行救治。9月20日下午16时许,潘某发经医院抢救无效死亡。事发当天晚上21时许,接区总值班室电话通知后,福田区应急管理局立即派人赶赴事故现场,对事故原因展开调查。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

(一)事故造成的人员伤亡。

此起事故造成 1 人死亡。2019 年 9 月 27 日深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队出具的《居民死亡医学证明(推断)书》(编号: 00754853820190220),潘某发的死亡原因为不排除高坠致多器官破裂损伤死亡。




(二)事故造成的直接经济损失。

此起事故造成的直接经济损失为 120 万元, 主要为一次 性工亡补助金、供养直系亲属一次性抚恤金、丧葬补助金、 家庭困难补助金、抢救医疗费、交通费等。

1、甲乙双方一致确认:潘木发死亡赔偿/补偿/理赔金额共计人民币(下同): 1,200,000 元(大写:人民币壹佰贰拾万元整)。此费用包括(但不限于)丧葬补助金、供养直系亲属一次性抚恤金、一次性工亡补助金;家庭困难补助费;深圳殡仪馆的火化费、寿衣费、骨灰盒费等;乙方及其亲属往来深圳的交通费;甲方基于关爱、照顾和人道主义原则支付的其他费用及理赔费用等。抢救医疗费、尸体保存费(含医院到殡仪馆尸体运费)由甲方负担。

二、赔偿/补偿/理赔金额

- 2、潘木发与甲方发生的与工作有关的款项及应得的工资、加班费、福利待遇等均清结完毕。对此,甲、乙双方不持异议,不再就此发生争议。
- 3、除以上费用外,乙方承诺不再就潘木发死亡赔偿/补偿事情向甲方追索任何赔偿或费用,永不反悔。



8

T

分分

四、事故现场勘察及相关调查

(一) 查勘事故现场情况



北环大道与新洲路立交交汇处的围栏(高度为 0.95 米)。





桥面至地面草坪高度为5.8米,桥面护栏与树枝距离为3.8米。





涉事树枝直径为17厘米。

五、事故类别分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)及《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86),综合分析如下:

结合深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队出具的《居民死亡医学证明(推断)书》出具的死亡原因,按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)对事故的分类,本次事故类别为高处坠落。

六、事故原因及性质

(一)直接原因。

潘某发(死者)安全意识淡薄,在临边高处作业时未按规定使用、佩戴劳动防护用品(安全带),在无安全防护措

施的情况下违规进行修剪树枝作业。

(二)间接原因。

广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司,一是未能督促、检查本单位的安全生产工作,作业现场安全监管不到位,未能及时发现(作业人员处于临边无防护状态的环境下作业)并消除事故隐患;二是未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

(三)事故性质。

调查认定, "9·20"福田区北环大道绿化管养工程项目死亡事故符合生产安全事故的基本要件,定性为一般生产安全事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据事故调查原因和事故责任认定,依据有关法律、法规,对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

(一)事故相关单位责任认定及处理建议。

广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司,作为公共绿地管养项目(北环大道段)项目的施工单位,未能认真履行企业安全生产主体责任,未能督促、检查本单位的安全生产工作,现场安全监管不到位,未能及时发现(作业人员处于临边无防护状态的环境下作业)并消除事故隐患;未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品,对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

(二)事故相关人员责任认定及处理建议。

1、潘某发(死者)系广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司作为公共绿地管养项目(北环大道段)的作业人员,安全意识淡薄,临边高处作业时未佩戴、使用劳动防护用品(安全带),在无安全防护措施的情况下违规进行修剪树枝作业。

鉴于其已死亡,建议不予追究其责任。

2、熊某,系广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司派驻北环大道公共绿地管养项目的项目负责人,督促、检查本单位的安全生产工作履职不力,未能及时发现并消除安全生产事故隐患,对事故的发生负有领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

八、事故防范和整改建议

此次事故的发生,充分暴露了绿地管养项目单位在安全 生产管理方面存在的问题。为预防同类事故再次发生,特提 出以下整改和防范措施:

- (一)广东珠江生态环境工程有限公司深圳分公司作为绿地管养项目的施工单位,要认真吸取事故教训,切实履行企业的安全生产主体责任,严格监督、教育现场管理人员、施工人员务必要按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品,严守安全生产作业规程。同时,强化现场管理人员、施工人员的安全教育培训等工作,加强现场管理人员、施工人员的安全隐患风险防范意识,杜绝同类事故再次发生。
- (二)城管部门作为园林行业主管部门,要加强园林绿化项目的安全生产监管力度,并针对此事故召开事故警

示会,必须将此事故情况传达到辖区所有园林行业,让企业从事故中吸取教训,杜绝同类事故再次发生。

"9·20"福田区北环大道绿化管养工程项目死亡事故调查组 2019年12月10日