

# 深圳市福田区安全管理委员会

# 安全生产事故预警信息

2018 年第 6 号

## 【预警因由】

2018 年 5 月 23 日，华强北街道茂业天地三楼菲安妮专柜装饰装修过程中，发生一起涉电作业人员触电死亡事故。5 月 30 日，梅林街道梅林文体中心满天福茶艺馆二楼 206 房，发生一起物管公司电工检查室内中央空调滴水现象时触电死亡事故。6 月 1 日，梅林街道福田农批市场鲜活部 53 号档铺，发生一起海鲜池安装工人涉电作业触电死亡事故。

上述事故原因分析，主要存在以下突出教训：

一是涉电作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品，冒险作业；

二是涉电作业人员未严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，违规带电作业；

三是部分涉电作业人员存在未经专门的安全作业培训，也未取得相应资格（特种作业资质），盲目作业；

四是生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，对涉电作业现场监管失察、失控，放任作业。

当前，我市已连续多日出现高温、酷热的天气，城市用电量大幅度增长，零星装修工程、空调安装维修作业等涉电

作业量明显增多，由于涉电作业人员良莠不齐，违规作业现象时有发生，各有关部门必须提前预警，强化风险管控措施，有效遏制触电事故高发势头。

### **【预警内容】**

根据区安委办安全生产事故预警防控制度有关要求，为有效减少因涉电作业而产生的触电事故，发布全区防范涉电作业触电事故预警信息。

### **【预警要求】**

请各有关部门认真吸取连续发生在我区的三起因涉电作业而产生触电亡人事故的事故教训，遵循“管行业必须管安全”的要求，结合本辖区和本行业领域实际，变被动为主动，采取切实有效防范措施，举一反三，全面排查事故隐患，提前采取针对性防范措施，从源头上严管涉电作业，严防触电事故的发生。

#### **一、充分认识防范触电事故发生的重要性**

各有关部门要充分认识防范涉电作业触电事故对于压降事故总量、确保全区安全生产形势平稳的重要意义，把压降本辖区、本行业领域触电事故作为当前一项重点工作来抓，加强事故分析研判，找准事故高发的管理、技术漏洞和薄弱环节，采取针对性管控措施，坚决遏制涉电作业触电事故高发势头。

#### **二、强化落实各项防范触电事故发生的措施**

各有关部门要督促本辖区和本行业领域生产经营单位加强涉电作业安全管理，规范涉电安全作业，落实针对性防触电安全措施，有效防范触电事故发生。

1. 严查涉电作业人员不按规定佩戴、使用劳动防护用品行为，杜绝冒险作业行为。

2. 严查涉电作业人员违反安全生产规章制度和安全操作规程行为，杜绝违章作业行为。

3. 严查涉电作业人员持证上岗作业情况，杜绝持假证、证件未按期年审、无证上岗的行为。涉电作业人员必须通过专业培训，掌握专业知识技能，才能从事涉电等特种作业。无资质、无技能，盲目上岗，必然导致事故。

4. 严查生产经营单位安全生产主体责任落实不到位、作业现场监管失察失控、事故隐患排查不到位行为。发生事故后启动责任倒查机制，依照事故调查“四不放过”、“三必查三延伸”原则，严格执法追责，强化生产经营单位安全生产主体责任落实意识。

### 三、加大行政执法和事故警示教育力度

事故发生后，相关部门和街道办以不同形式开展了警示教育，但仍有部分生产经营单位的负责人心存侥幸，没有从中汲取教训，警示教育未达到预期目的，效果未落到实处。

为此，各有关部门要把警示教育与检查执法紧密结合起来，要以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求进行排查，整治隐患、堵塞漏洞、强化措施。制定防范涉电作业

触电事故专项检查方案，通过飞行突击、暗查暗访、“双随机”检查等手段，对本辖区和本行业领域生产经营单位进行专项检查，督促相关单位全面开展隐患自查自纠，严格落实各项安全防范措施；要坚决顶格处罚一批无证上岗作业、违规违章作业等行为，并严肃追究违法当事人法律责任，对典型事故和违法行为要形成警示案例在相关行业领域及媒体公开通报，切实发挥事故的警示教育作用。

---

报：黄伟同志。

送：区安委会相关成员单位。

---

福田区安全生产管理委员会办公室

2018年6月7日印发

---