

福田区规划土地监察局 2020 年十月份下旬“双随机、一公开”监管工作抽查结果公示表

单位：福田区规划土地监察局

填表日期：2020 年 10 月 28 日

| “双随机、一公开”监管工作之已规划验收项目回头看 | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|----|
| 序号 | 抽查项目 | 项目地址 | 抽查事项内容 | 检查区域 | 检查人员 | 检查完成日期 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 免税商务大厦项目 | 福华一路与益田路交汇处西北侧 | 是否按批准的内容进行建设 | 大厦楼顶、消防避难层及裙楼楼顶 | 吴彤 刘炳 | 10 月 22 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |
| 2 | 平安金融中心南塔项目 | 福华三路与益田路交汇处西南侧 | 是否按批准的内容进行建设 | 消防避难层 | | 10 月 22 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |
| 3 | 深圳广电集团有线电视枢纽大厦项目 | 彩田路与莲花路交叉口西北 150 米 | 是否按批准的内容进行建设 | 大厦楼顶、一楼架空层及地下停车场 | 巫广平 廖英辉 胡艳明 | 10 月 27 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |
| 4 | 国银金融中心项目 | 福中三路 2005 号 | 是否按批准的内容进行建设 | 楼顶、消防避难层及地下停车场 | | 10 月 27 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |
| 5 | 中信银行深圳分行大厦项目 | 新洲路辅路与福华路交界处 | 是否按批准的内容进行建设 | 大厦楼顶 | 吴彤 刘炳 | 10 月 27 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |
| 6 | 中国人寿大厦项目 | 福华一路 123 号 | 是否按批准的内容进行建设 | 大厦楼顶、二楼东侧连廊及消防避难层 | | 10 月 27 日 | 未发现加建、改建及扩建等违法建设行为 | |

“双随机、一公开”监管工作之投诉举报线索抽查

| 序号 | 抽查线索编号 | 线索内容 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查人员 | 检查完成日期 | 抽查结果 | 备注 |
|----|----------------|---|-------------------------|----------|-------------------|-----------|---------|------------------------|
| 1 | FTQ[2020]01169 | 投诉：听泉居 B 栋 17 楼有住户涉嫌阳台扩建 | 对被投诉举报涉嫌存在违法建设行为的线索进行核查 | 投诉内容是否属实 | 胡艳明 廖英辉 巫广平 | 10 月 19 日 | 投诉内容属实 | 已整改 |
| 2 | FT[2020]00193 | 投诉：新浩 E 都 C 栋 23、24 楼及 B 栋和 C 栋中间区域涉嫌加建 | | | | 10 月 19 日 | 投诉内容不属实 | 与调阅的图纸标示内容相符 |
| 3 | FTQ[2020]01219 | 投诉：信诚瑞大厦 13 层至 20 层涉嫌正在施工加建隔层 | | | | 10 月 21 日 | 投诉内容不属实 | 该处为酒店的装修工程，未发现正在施工加建隔层 |