

深圳市福田区水务局

关于深圳市福田区第七届人民代表大会第四次 会议第 20190089 号建议的回复函

尊敬的戴洪健等代表：

你们提出的《关于改善益田村部分地段路面积水、内涝治理的建议》已收悉，感谢你们提出的宝贵意见。针对各代表提出益田村部分地段路面积水、内涝问题，我局高度重视，立即会同有关参建单位进行现场查勘，现将相关情况回复如下：

一、益田村部分地段路面积水、内涝原因

益田村小区建于 1995 年，小区内部道路和管网设施老旧，由于小区人口密度大、道路老旧狭窄拥挤、各种管网配套落后，相关职能部门（地铁、电力、电信、燃气、给水、排水等）对益田村进行了多次改造，对路面进行“原状恢复”式的修修补补，是造成小区路面积水、内涝的主要原因。

二、解决对策与措施

我局在 2018 年 3 月对益田村小区实施了正本清源改造工程，主要是解决小区内排水管网错接乱排、对破损排水管道进行更新、纠正雨污排水管等问题，达到雨污分流效果，该项目已于 2019 年 1 月完工，并通过竣工验收。通过近期暴雨天气观察，正本清源改造后，益田村小区无内涝情况。同时，我局目前正在

开展深圳市福田区排水管网‘扫楼清管’及智慧水务建设(一期)项目,以福田区排水管网系统全面普查为基础,摸清福田区排水管网底账,形成管网数据系统,同时部署在线监测系统,初步建成“设施可视化,监管科技化,决策智能化,执法透明化”的智慧水务系统,为治水提质提供新动力,保证防洪排涝和水环境综合整治等工程发挥长效的工程效益。

因我局所负责的正本清源工程主要是做好排水管道雨污分流,政府投资资金有明确使用程序,不能用于其它建设内容。如需要解决益田村路面积水及整体外观问题,建议由区政府相关职能部门,通过老旧小区综合整治工程,重新立项改造。

感谢您对城市内涝问题的关心和支持,欢迎和期待您对我们的工作继续提出宝贵意见和建议。

此复。

福田区水务局

2019年5月27日