

服务类验收报告

项目名称	福田街道福华社区围墙结构安全检测				
采购方	深圳市福田区福田街道办事处		供应商	深圳市土木检测有限公司	
监管单位	无	开工日期		完工日期	
验收记录	验收分项		验收情况		备注
	1、福华社区市中医院住宅小区南面（靠福景路一侧）的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	2、福华社区医疗小区南面（靠福景路一侧）的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	3、福华社区市中医院住宅小区与医疗小区交界处的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	4、福华社区边防大院与建行宿舍交界处的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	5、福华社区边防大院与交通宿舍交界处的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	6、福华社区边防大院靠福景路边上的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	7、福华社区福田第二实验学校东校区东南角与无线电管理大厦的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	8、福华社区福星大厦（福田第二实验学校进出路段）的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
	9、福华社区医药公司宿舍与福田社区（西边）交界处的围墙结构安全检测		通过☑ 不通过□		
验收结论	该服务项目经采购小组验收合格。				
签名盖章	甲方： 验收人员签名（职务）：  林伟权 2021年10月13日 乙方：深圳市土木检测有限公司 验收人员签名（职务）：  陈斌 2021年10月13日				

