

2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目验收报告

根据政府采购合同（采购合同编号：福应急 2021183 ）的约定，我单位对（2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目）政府采购项目中标（成交）供应商（深圳市缘安邦咨询服务有限公司）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

项目基本情况	项目名称	2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目	项目编号	
	采购单位	深圳市福田区应急管理局	中标（成交）供应商	深圳市缘安邦咨询服务有限公司
	中标（成交）金额	320340.00 元	合同履约时间	自 2021.11.30 至 2022.3.1 日
	更新采购福田区室外应急避难场所设施设备物资			
验收记录	验收分项	验收情况	是否通过	备注
	1.可移动式自发电升降照明灯风门*2 个	已验收	通过	
	2.可移动式自发电升降照明灯移动轮盘*2 套	已验收	通过	
	3.可移动式自发电升降照明灯气管*26 套	已验收	通过	
	4.可移动式自发电升降照明灯灯管*72 套	已验收	通过	
	5.可移动式自发电升降照明灯开关*8 套	已验收	通过	
	6.可移动式自发电升降照明灯灯头*12 台	已验收	通过	
	8.柴油发电机（50w）马达*2 台	已验收	通过	
	9.柴油发电机电瓶*10 个	已验收	通过	
	10.柴油发电机喷油嘴*12 套	已验收	通过	
	11.柴油发电机启动锁*6 套	已验收	通过	
	12.柴油发电机（100w）马达*2 台	已验收	通过	
	13.电力线缆*3000 米	已验收	通过	
	14.消防水带（20m*65mm）*22 条	已验收	通过	
	15.给水管*1000 米	已验收	通过	
	16.亚克力板(1.28*1.1m*18 块	已验收	通过	

	17.应急标识牌*26 块	已验收	通过	
	18.水井抽水泵（20 吨流量）*14 个	已验收	通过	
	19.水塔线路*14 个	已验收	通过	
	20.货架（2.5*2*0.5m）*20 个	已验收	通过	
	21.不锈钢标识牌*64 块	已验收	通过	
	22.室外应急避难场所制度上墙*32 块	已验收	通过	
验收结论	验收结论性意见： 验收合格			
	有异议的意见和相关说明： 签字：			
参与验收人员签字/盖章	验收小组： 李健 周恩前 2022年6月20日			
	中标（成交）供应商参与人员： 刘远林			
采购单位	负责人签字（单位公章）：  2022年6月27日	中标（成交）供应商	负责人签字（单位公章）：  年 月 日	

- 注：1. “验收结论性意见”请注明合格或不合格；
2. 如经专家或质量检测机构验收，请附检测报告；
3. 以上只能由采购（验收）单位填写；
4. 本表一式三份，采购单位和中标（成交）供应商各一份；采购单位申请支付资金尾款时，需提交一份给区国库支付中心，作为资金尾款支付审核的附件依据。

政府采购履约情况反馈表

采购单位名称：深圳市福田区应急管理局

联系人及电话：周思瑜 82537792

采购项目名称		2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目		项目编号	无
中标（成交）供应商		深圳市缘安邦咨询服务有限公司		供应商联系人及电话	刘淑琼 13510272405
项目金额		320340.00 元		合同履约时间	自 2021.11.30 至 2022.3.1 日
履约情况评价	总体评价		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		价格方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
		其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		
具体情况说明		更新采购福田区室外应急避难场所设施设备物资			
采购单位意见（公章）					

注：1、本表为采购单位反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

3、本表必须在合同履行完毕后 30 日内反馈。

公共服务项目验收结果公告

一、合同编号：福应急 2021183

二、合同名称：2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目合同

三、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：无

四、项目名称：2021 年福田区室外应急避难场所设施设备更新采购项目

五、合同主体

采购人（甲方）：福田区应急管理局

地 址：深圳市福田区福民路 123 号区政府办公大楼 29 楼

联 系 方 式：0755-82537792

供应商（乙方）：深圳市缘安邦咨询服务有限公司

地 址：深圳市南山区桃源街道龙珠七路中爱大厦 601C 室

联 系 方 式：13510272405

六、合同主要信息

服务内容：1. 部分内部物资及设施因长期放置，无法使用或缺失，需进行更换和补充，柴油发电机、汽油泛光灯，部分发电机多数零件老化，马达、电瓶、喷油嘴、化油器、火花塞、气管、灯管等需要更换；

2. 重新购置或更换部分场所应急指示牌、功能示意图箱；消防水带、电力线缆长期搁置潮湿环境，发霉损坏，需重新购置；

3. 大部分避难场所，水井抽水机、加压泵自建成以来长期搁置水中，导致损坏，现需重新购置；部分场所水井配电线老化损坏，需重

新布线供电；

4. 更换老旧室外应急避难场所不锈钢标识牌；

5. 更换室外应急避难场所货架；

6. 室外应急避难场所制度上墙。

服务要求：更新采购完成福田区室外应急避难场所设施设备物资，保障所有设施设备正常运转，灾时能平稳运行。

服务期限：自 2021.11.30 至 2022.3.1 日

服务地点：福田区应急管理局

七、验收日期：2022年6月20日

八、验收组成员（应当邀请服务对象参与）：李健 周思瑜

九、验收意见：验收通过

十、其他补充事宜：无