



福田区管污染源随机抽查情况汇总表（2018年2季度）

序号	企业名称	地址	行业类别	三同时执行情况	排污许可证及持证排污情况	生产（运行）状况	环保设施运行情况	在线监测设备安装情况	在线监测设备运行状况	监督采样监测结果	检查发现的违法行为	违法行 为处理 情况	备注
1	深圳市豪峰汽车维修厂	深圳市福田区深南大道香蜜湖水上乐园西侧(后马场)	汽修	有备案	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
2	深圳微德电子维修有限公司	深圳市福田区保税区桃花路15号嘉里福保仓储楼5楼、1单元、2单元	工业	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
3	深圳市嘉宏汽车维修服务有限公司	深圳市福田区上梅林越华路越华工业区A座一楼西面	汽修	有批复、有验收	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
4	深圳市眼科医院	福田区泽田路18号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无	
5	深圳市新奥汽车贸易有限公司	深圳市福田区深南大道6068号联合华鹏汽车专业	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
6	北京大学深圳医院	深圳市福田区莲花路1120号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无	
7	深圳中山泌尿外科医院	福田区福强路1001号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无	
8	深圳市德晟行汽车维修服务有限公司	深圳市福田区梅林坳鸿发家禽批发市场A栋一楼1-2	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
9	深圳市林涛汽车销售服务有限公司	深圳市福田区园岭街道八卦四路厂房七栋东区一楼A座东面A01	汽修	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
10	深圳市万顺达汽车维修有限公司	深圳市福田区振华路407栋1楼101房	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
11	深圳市阳光汽车有限公司	深圳市福田区深南大道元	汽修	有备案	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无	
12	银光茂丰（深圳）有限公司	深圳市福田区泰福仓储大厦503B	工业	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无	

13	深圳景田医院	深圳市福田区商报路7号、9号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无
14	深圳市儿童医院	深圳市福田区益田路7019号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无
15	深圳市国贸汽车实业有限公司汽车修理厂	深圳市福田区梅林坳鸿发家禽批发市场B栋二楼1-3	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
16	深圳市益百汽车服务有限公司	深圳市福田区景田北景田东路润东多功能停车场一	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
17	深圳市恒盛达汽车维修有限公司	深圳市福田区梅秀路深华科技工业园1栋1层西	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
18	深圳市金路华汽车维修服务有限公司	深圳市福田区侨城东路与深南大道交界东北创意侨	汽修	有备案	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
19	深圳市福田区第二人民医院	深圳市福田区上梅林中路27号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无
20	深圳市银新印刷有限公司	深圳市福田区金地工业区128栋二楼	工业	有批复	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
21	深圳深保利汽车贸易有限公司	深圳市福田区车公庙工业区泰然213栋工业厂房1B	汽修	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
22	深圳市福田区妇幼保健院	福田区金田南路1019号、2002号	医疗机构	有批复、有验收	有排污许可证、在有效期内	正常生产	正常运行	/	/	达标	无	无
23	深圳市鼎尔鑫纸品包装有限公司	深圳市福田区金地工业区128栋五楼	工业	有批复、有验收	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无
24	深圳市碧兰星印务有限公司	八卦二路544栋2楼西	工业	/	/	已关停	/	/	/	/	无	无
25	新美亚科技（深圳）有限公司	深圳市福田区保税区红棉道3	工业	有批复	/	正常生产	正常运行	/	/	/	无	无