

福田区花漾街区及街心花园建设


FUTIAN DISTRICT HUAYANG BLOCK AND STREET GARDEN CONSTRUCTION

禾镰坑水库梅花特色主题园

概念方案设计 2019.07







视线分析


主题区 此区域是禾镰坑水库重要休 闲节点,也是最靠近红岭中 学正门的区域,是最聚集人 流的休闲地带。

过渡区

此区域位是进入禾镰水库的 起始点,是远眺水库禾红岭 中学的第一视线点。

入口区

是出入红岭中学的重要交通 道路,是学校重要的形象展 示区,现状植物较为单一, 亟需景观提升优化。









现状分析

园建:栏杆、木平台、 挡墙均需进行刷漆 翻新。













植物:保留原生植物 ,清理后期栽植、生长不良的植物 , 增种梅花 , 延伸梅园文化。

●保留


- 1. 坡度较陡区域以原生植物(银合欢)为主,有良好的固土护坡作用。建议应以保留原有乔木为主,清理下层地被,尽量减少开发扰动;
- 2. 现状池杉建议保留并加强水肥养护,丰富秋季景观。

●清理


平缓区域现状植物主要为后期栽植,景观性较差。 建议清理换种梅花,作为梅园的延伸。

根据坡度和坡向分析、推导出可进行开挖,即植物可种植区域









可开挖种植

10 - 45 可适度开挖种植

45 - 57 不建议开挖种植

57 - 90 不可开挖种植

东北(22.5-67.5)

东(67.5-112.5)

东南(112.5-157.5)

南(157.5-202.5)

光照丰富区

西南(202.5-247.5)

西(247.5-292.5)

西北(292.5-337.5)

北(337.5-360)

光照缺乏区

不建议将原有植物更换为梅花区域

该区域边坡坡度在 57°以上,即坡率大于1:1.5.从安全的角 度出发,不建议扰动该区域的原有植物,因为原有植物(主要为银合欢)已有较强的固土护坡能力,对边坡安全起到保证作用。

此外,根据分析坡向及现状植物,该区域中部分区域光照较 缺乏,不适宜梅花生长。






缤纷"塘园"

"宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来"

梅花开在严冬,愈是寒冷,愈是风欺雪压,它开得愈是精神,它是中华民族最有骨气的花; 在校门前打造梅园,首先寄予的是是祖国,是老师和家长们对学子们的厚望,希望学子们能够积极向上, 争先恐后的成为向梅花那样,不畏艰险、奋勇开拓开拓的人,进而成为社会之栋梁,"为天下布芳香"。 同时也希望同学们看到梅花就能联想到"不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香"从而激励自己,更上一层楼。



疏伐密度过大的组团、清理长势不良的植物;局部梳理地形;优化土壤种植条件,为种植梅花打造良好的基底条件。



土壤优化

• 检测土壤是否满足种植土条件,如不满足,则需进行树穴换土或进行土壤优化。

树穴换土:土球外 30cm 范围内更换种植土。



平面图



立面图

•梅花品种筛选

通过调查深圳梅花种植情况,发现能适应深圳气候、表现良好的梅花品种如右表所示。

主要品种:青梅、宫粉梅、 朱砂梅。

马峦山郊野公园

主要品种:青梅、 宫粉梅、朱砂梅等。

梅林水库绿道

荔枝公园

主要品种:绿萼梅。

梅林公园 主要品种: 宫粉梅。

三洲田森林公园

主要品种:青梅、宫粉梅、 朱砂梅。

中心公园

主要品种:绿萼梅。

梅林路风雨连廊

主要品种:宫粉梅。

提升策略

品种	属性	形态特征	花期	
潮塘宫粉梅	品种群直枝	枝条直生或斜生,着花繁密, 花重瓣,萼紫,花色 淡粉红 (浅堇紫) ,具浓香。		
桃红宫粉梅	花 梅。 真 梅 品 种 群 直 枝 梅类宫粉型。	枝条直生,叶色青绿,开花繁密,花重瓣,花色粉红(偏红),萼片青绿一铜红,观赏性好,常有二次开花现象。	1 月中旬 至 2 月 上旬	
美人梅	花梅。樱李梅品种群美 人梅型。	枝条直上或斜出,新叶鲜红, 后变暗紫。开花繁密,花重瓣,花色粉红(淡紫),萼 紫红。	2 月下旬 至 3 月 上旬	
朱砂梅	品种群直枝	枝条直上或斜出,枝条新生木质部淡紫色,着花繁密,花重瓣。 花色紫红,萼紫红 。花期遇温度较高时(25℃以上),花瓣易干萎。	2 月上旬 至中旬	
青梅	果梅。	树势壮旺,生长快;叶色青绿,新梢幼叶黄绿色,花瓣5枚,白色。		
绿萼梅	花 梅。 真 梅 品 种 群 直 枝 梅类绿萼型。	花重瓣,绿白色 ,具幽香, 萼片 8-12,绿色。	1月下旬 至 2 月 中旬	
















平面图注释






- 01 隧道车行出入口
- 02 隧道人行出入口
- 03 北环大道出入口
- 04 梅园
- 05 休闲人行道
- 06 高压电塔
- 07 朱砂梅主题区

- 08 大坝
- 09 美人梅主题区
- 10 禾镰坑水库
- 1 休闲步道
- ₩ 景观桥
- 13 宫粉梅主题区
- 4 移植池杉布点

---- 范围红线



特选梅花种植点位图



- ✓ 水库入口
- **— —** 游园路线
 - → 视线焦点
 - 特选梅花(梅王)种植点位

由交通游览路线、视线焦点及场地特征确定特选梅花(梅王)种植点位。

特选梅花(梅王)品种选用潮塘宫粉梅。

特选梅花(梅王)规格

胸径:20-22cm

高度:350-450cm

冠幅:300-350cm



梅花主题分区设计

全园分为三个主题区,分别是"朱砂梅主题区"、"美人梅主题区"及"宫粉梅主题区"。绿萼梅花具幽香,以其贯穿全园,呼应梅花香自苦寒来的主题意境,同时丰富园区梅花品种。

宫粉梅主题区


该区域位于红岭中学门口正对面坡面,为游览路线上的重要景观节点,以潮塘宫粉梅、桃红宫粉梅为主题品种,局部点缀种植绿萼梅、青梅等,增加群落的丰富度,形成大尺度的梅花花坡景观,营造香雪如海的壮观景象。

美人梅主题区

该区域为三条市政道路交汇处,具有重要的观赏界面,选用花色为粉色的美人梅为主题品种,打造晚春梅花盛开的景观。


朱砂梅主题区

该区域邻接北环大道,位于隧道口处,选用花色为紫红色的朱砂梅为主题品种进行片植,靠近梅园区域选用潮塘宫粉梅,与梅园相呼应,打造落英缤纷的繁盛景象,塑造具有冲击力的视觉体验。














































节点三平面图
































杆刷仿木纹漆 立面刷白















































保留乔木:160株;清理乔木:157株;清理灌木:25株。



增种梅花约 200 株。



现状清理乔灌数量统计表							
序号	图例	名称	规格	数量	单位		
11.4		4 你	胸(地)径				
1	\odot	現状清理银合欢△	30-40	3	株		
2	\odot	现状清理银合欢B	20-30	23	株		
3	+	现状清理银合欢C	10-20	4	株		
4	•	现状清理木棉	30-40	5	株		
5	•	现状清理火焰木A	30-40	2	株		
6	+	现状清理火焰木B	10-20	12	株		
7	+	现状清理凤凰木	10-20	1	株		
8	+	现状清理乌桕	10-20	1	株		
9	+	现状清理大叶紫薇	10-20	11	株		
10	+	现状清理小叶榄仁	10-20	10	株		
11	+	现状清理杜英	10-20	6	株		
12	+	现状清理枯死乔木	20-30	1	株		
13	+	现状清理水蒲桃	10-20	4	株		
14	+	现状清理海南蒲桃	10-20	7	株		
15	+	现状清理玉兰	10-20	3	株		
16	+	现状清理羊蹄甲	10-20	19	株		
17	+	现状清理花叶榕	10-20	3	株		
18	+	现状清理假苹婆	10-20	6	株		
19	+	现状清理四季桂	D10-20	5	株		

现状保留乔灌数量统计表							
序号	图例	名称	規格	数量	单位		
			胸(地)径				
1	<u> </u>	現状保留凤凰木	20-30	5	株		
2	<u> </u>	现状保留大叶紫薇	10-20	18	株		
3	0	现状保留桉树	30-40	6	株		
4	(+)	现状保留池杉	10-20	55	株		
5	•	现状保留白兰	10-20	2	株		
6	0	现状保留木棉	20-30	10	株		
7	0	现状保留银合欢	20-50	145	株		
8	0	现状保留马占相思A	50-60	3	株		
9	0	现状保留马占相思B	20-30	2	株		
10	0	现状保留黄花风铃木	10-20	2	株		
11	0	现状保留假苹婆	10-20	9	株		
12	0	现状保留无忧花	10-20	2	株		
13	•	现状保留杜英	10-20	6	株		
14	•	现状保留水石榕	10-20	6	株		
15	<u> </u>	现状保留海南蒲桃	10-20	5	株		
16	\odot	现状保留火焰木	10-20	10	株		
17	•	现状保留玉兰	20-30	8	株		
18	0	现状保留羊蹄甲	10-20	12	株		
19	\oplus	现状保留腊肠树	10-20	2	株		
20	(1)	现状保留血桐	10-20	5	株		
21	•	现状保留鸡蛋花	D10-20	3	株		
22	(现状保留小叶紫薇	D10-20	7	株		

现状植物清理和保留统计

保留原因:

•长势良好;

•具有较强的边坡固土护坡能力。

清理原因:

•树形散乱;

•生长不良;

•不满足景观要求。

保留乔木:约160株;

清理乔木:137株;清理灌木:25株;

增种梅花约 200 株。



现状清理乔木示意

清理原因:

•树形散乱;

•生长不良;

•不满足景观要求。