

深圳市福田区沙头街道办事处

沙头街道关于深圳市福田区第八届人民代表大会第二次会议代表建议第 20220256 号 《关于福田区红树林生态公园新洲路 出入口隧道的维护管理及通行 安全管控的建议》的回复

尊敬的江军等代表：

你们提出的《关于福田区红树林生态公园新洲路出入口隧道的维护管理及通行安全管控的建议》（第 20220256 号）已收悉。为了解实地情况及现场听取市、区人大代表建议，我办原定于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 在红树林生态公园新洲路出入口处集中进行现场调研，以明确设施设备养护、交通指示调整、配套工程投入等各项工作的责任主体。

根据人大代表提议，考虑到台风天气影响，调研会议取消，且随后疫情形势严峻，至此一直未能组织调研。因该隧道维护管理及通行安全管控涉及范围较大，现就我办业务范畴回复意见如下，供参考。

一、前期工作

2022 年 1 月 10 日，我街道交安委办会同市交通运输局福田

管理局、水务集团、路桥公司按照福交安办〔2021〕15号工作会议纪要的内容，对红树林生态公园新洲路出入口隧道进行整改：**一是在隧道两侧增加减速带；二是将人行道两端入口的护栏拆掉；三是将人行道路幅向东移并增加50公分；四是在非机动车道和人行道上划标线区分道路；五是在涵洞两端增加爆闪灯；六是将排水沟完善为连座带盖式，减少车辆行驶产生的噪音；七是街道交安委办派保安在涵洞两边开展交通指导值守工作。**

二、意见和建议

建议由市交通运输局福田管理局继续负责隧道的道路养护、墙壁清洁、照明维护等问题。

建议由福田区水务局负责处理雨天排水不畅问题。

建议由市公安局交通警察支队福田大队现场调研代表提议中交通指示调整的问题“福荣路西往东路口的红绿灯换成右转箭头灯，来控制右转车辆与人员的混行问题”，并回复代表提议。

鉴于红树林生态公园新洲路出入口隧道的维护管理及通行安全管控的问题较为复杂，且涉及多个部门，我办意见仅供参考。建议待疫情过后，组织各单位、部门进行调研，现场达成共识，明确责任主体，做好隧道维护和安全管控。


福田區沙頭街道辦事處
2022年9月2日