



福田区水务局 2019 年 10 月 “双随机、一公开” 检查结果公示表

抽查计划 编号	抽查类型	检查机关	抽查监管对象名称	统一社会信用代码 注册号	检查完成日期	检查结果	备注
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	八卦一路 8 栋	91440300319704536B	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	深圳市鹏基物业管理服务有限公 司四区管理处	91440300192190418H	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	市档案中心	91440300279525516U	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	城管基地	91440300192360923D	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	深科技公寓	91440300618873567Y	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	中银花园	91440300695590712M	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	园东花园	9144300767597666M	2019/10/31	未发现问题	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	梅山苑	91440300MA5FF1071W	2019/10/31	发现问题已责令整改	
2019 年 10 月	二次供水设施清洗 消毒情况	福田区水 务局	华岳大厦	91440300306110165B	2019/10/31	未发现问题	

2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	龙尾路支线泵站	914403006641646738	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	地质局	9144030078139390XL	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	御景华城	91440300782765939H	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	圣廷苑世纪楼	91440300618926606W	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	桑达雅苑	91440300192221050R	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	二次供水设施清洗消毒情况	福田区水务局	星河世纪中心	91440300708477808Q	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	平安产险大厦建设项目	914403007109307208	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	梅山小学扩建多功能综合楼工程	91440300192388635W	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	福田水质净化厂污水提升泵站	91440300192227495F	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	岗厦河园片区城中村改造项目	91440300788316245R	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	佳兆业金融大厦（佳兆业环球中心丰隆中心）	91440300715201631K	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程	91440300192244260B	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	泰然立城	91440300192171866Y	2019/10/31	未发现问题	

	水土保持措施	务局					
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	深圳建设银行大厦	914201007483157744	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	深圳市坂银通道金湖调蓄湖分洪隧洞工程	914403007716012269	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	香蜜公园农业科普和花卉展示博览园（含香蜜公园公交首末站）项目	91440300192377565B	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	生产建设单位落实水土保持措施	福田区水务局	紫元元大厦项目	914403007556602265	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	污水排入排水管网许可证核发	福田区水务局	美颐美餐厅（深圳）有限公司园岭分公司	91440300MA5F6PY15N	2019/10/31	未发现问题	
2019年10月	污水排入排水管网许可证核发	福田区水务局	深圳市恒正通汽车服务有限公司	91440300MA5FLX0P97	2019/10/31	未发现问题	

说明：1. 抽查类型，指的是抽查业务条线；

2. 检查结果包括未发现问题、通过登记的住所（经营场所）无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。